


# ES-Manual del usuario ONPOWER 110

## Partes A. Introducción de producto LED indicadores



- 1 : Orificio para la cinta
- 2 : Tecla de encendido
- 3 : Salida USB
- 4 : Entrada Micro USB
- 5 : Indicadores LED

## B. Características

1. Alta capacidad de 2600 mAh con tamaño pequeño
2. Diseño portátil y limpio
3. Sistema de protección múltiple para garantizar la protección contra sobrecargas, sobretensión y cortocircuitos.
4. Visualización por LEDs de energía restante.

## C. Especificación

- Tipo de batería: Batería Li-ion.
- Capacidad: 2600 mAh /9,6 Wh
- Entrada: Micro USB 5V/1A.
- Salida: USB 5V/1A
- Dimensiones: 102 \* 24 \* 22 mm
- Peso: 64 g +/- 5 g
- Accesorios: Cable USB

## D. Modo de empleo del ONPOWER 110

1. Encendido del ONPOWER 110: Pulse brevemente la tecla de encendido. El aparato estará encendido cuando el indicador LED esté iluminado de forma constante.
2. Apagado del ONPOWER 110: Mantenga pulsada la tecla de encendido (3 seg) hasta que se apague el LED de alimentación.

Nota:

1. El ONPOWER 110 se encenderá automáticamente en la concesión
2. El ONPOWER 110 se apagará automáticamente después de 90 segundos si no se está cargando

## E. Carga del ONPOWER 110

1. Cargar con ordenador o adaptador: conecte el ONPOWER 110 con el cable USB.
2. Los indicadores LED parpadearán cuando el ONPOWER 110 esté cargándose.
3. Se encenderán todos los indicadores LED cuando la carga se haya completado.

Nota: Cargue y reinicie el ONPOWER 110 cuando esté en estado de bloqueo o de protección contra cortocircuito causado por una operación incorrecta.

## F. Comprobación de la energía restante

Pulse el botón de encendido para comprobar la energía restante.

Estado de energía:

Luz LED	● ENCENDIDA ○ APAGADA	Capacidad	○ Indicador LED parpadea
○ ○ ○		<b>0%-10%</b>	
● ○ ○		<b>10%-35%</b>	○ Indicador LED apagado
● ● ○		<b>35%-60%</b>	
● ● ●		<b>60%-100%</b>	● Indicador LED iluminado

## G. Carga del dispositivo

Adecuado para:

Iphone, teléfono móvil, MP3/MP4, PSP/NDS.

1. Utilice el cable de datos USB original o nuestro cable estándar para conectar el cable USB y el conector del dispositivo
2. Conecte el dispositivo y el ONPOWER 110.
3. Encienda su ONPOWER 110.
4. Desconecte el dispositivo cuando esté completamente cargado.

## H. Precaución

1. Cargue completamente el ONPOWER 110 antes del primer uso
2. Asegúrese de que utilice un cable estándar con la especificación correspondiente para evitar posibles daños en el ONPOWER 110
3. Confirme que el voltaje del dispositivo eléctrico es de 5V antes de empezar la carga
4. No lo deje caer, no lo desmonte con fuerza ni intente reparar el ONPOWER 110 usted mismo
5. No sumerja ni ponga el ONPOWER 110 dentro del agua o en lugares húmedos
6. No exponga ni ponga el ONPOWER 110 cerca de fuentes de calor o de lugares inflamables
7. No deje el ONPOWER 110 en el coche porque la luz intensa y las altas temperaturas pueden dañar el producto
8. Mantenga el ONPOWER 110 alejado de los niños
9. No coloque ningún objeto en los puertos de entrada y salida USB del ONPOWER 110 para evitar cortocircuitos o daños
10. Realice una carga completa cada cuatro meses para evitar acortar la vida útil del ONPOWER 110

## I. Garantía:

2 años de garantía sujeta a un uso normal (los accesorios no están incluidos en la garantía).