


IT -Manuale dell'utente ONPOWER 110

A. Introduzione al prodotto parti spie LED



- 1 : Foro per cordino
- 2 : Tasto d'accensione
- 3 : Uscita USB
- 4 : Ingresso Micro USB
- 5 : Spie LED

B. Caratteristiche

1. Elevata capacità di 2600 mAh in piccole dimensioni
2. Design portatile dalle linee pulite
3. Sistema multiplo di protezione per garantire la sicurezza dei dispositivi: protezione da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.
4. Le spie LED intelligenti mostrano la carica residua

C. Specifiche tecniche

Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio (Li-ion)

Capacità: 2600 mAh /9,6 Wh

Ingresso: Micro USB 5V/1A

Uscita: USB 5V/1A

Dimensioni: 102 x 24 x 22 mm

Peso: 64 g +/- 5 g

Accessori: Cavo USB

D. Come si usa l'ONPOWER 110

1. Accensione dell'ONPOWER 110: Premere brevemente il tasto d'accensione: quando la spia LED dell'alimentazione resta accesa, ONPOWER 110 è pronto
2. Spegnimento dell'ONPOWER 110: Premere a lungo (3 s) il tasto d'accensione: quando la spia LED dell'alimentazione si spegne, ONPOWER 110 è spento

Nota:

1. L'ONPOWER 110 si accenderà automaticamente se concesso
2. L'ONPOWER 110 si spegnerà automaticamente dopo 90 secondi senza carico

E. Come si carica l'ONPOWER 110

1. Carica tramite computer o adattatore: connettere l'ONPOWER 110 con il cavo USB
2. Durante la carica dell'ONPOWER 110, le spie LED lampeggiano
3. A carica completata, tutte le spie LED sono accese

Nota: Caricare e riavviare l'ONPOWER 110 mentre è in stato di blocco o di protezione dai cortocircuiti causato da un uso improprio

F. Come verificare l'energia residua

Per verificare l'energia residua, premere il tasto d'accensione.

Stato dell'alimentazione:

Luce LED	● ON (Acceso) ○ OFF (Spento)	Capacità	Spia LED lampeggiante
○ ○ ○		0%-10%	
● ○ ○		10%-35%	○ Spia LED spenta
● ● ○		35%-60%	
● ● ●		60%-100%	● Spia LED accesa

G. Come si carica un dispositivo

Indicato per:

iPhone, telefonini, MP3/MP4, PSP/NDS

1. Utilizzare un proprio cavo dati USB o il nostro cavo standard per collegare il cavo USB e il connettore del dispositivo
2. Collegare il dispositivo all'ONPOWER 110
3. Accendere l'ONPOWER 110
4. Scollegare il dispositivo quando è completamente carico

H. Attenzione

1. Al primo utilizzo, caricare completamente l'ONPOWER 110
2. Assicurarsi di utilizzare un cavo standard dalle specifiche tecniche adatte: altrimenti potrebbe danneggiare l'ONPOWER 110
3. Prima di caricare il dispositivo, assicurarsi che sia compatibile con la tensione di 5 V
4. Non lasciare cadere, urtare, smontare o tentare di riparare da soli l'ONPOWER 110
5. Non immergere o mettere l'ONPOWER 110 in acqua o in luoghi umidi
6. Non esporre o avvicinare l'ONPOWER 110 a fonti di calore o alla fiamma
7. Non lasciare in auto l'ONPOWER 110: la forte insolazione e l'alta temperatura potrebbero danneggiarlo
8. Tenere l'ONPOWER 110 fuori dalla portata dei bambini.
9. Non inserire alcun oggetto nelle porte USB in ingresso e in uscita dell'ONPOWER 110: potrebbe causare danni o cortocircuiti
10. Caricare completamente l'ONPOWER 110 ogni quattro mesi per evitare di abbreviarne la durata

I. Garanzia:

- 2 anni di garanzia a condizione di un utilizzo normale (la garanzia non copre gli accessori)