


# PL -Instrukcja użytkownika ONPOWER 110

## A. Opis produktu Wskaźniki LED



- 1 : Otwór na pasek
- 2 : Przycisk zasilania
- 3 : Wyjście USB
- 4 : Wejście micro USB
- 5 : Wskaźniki LED

## B. Funkcje

1. Duża pojemność (2600 mAh) przy niewielkich rozmiarach
2. Przenośna i ergonomiczna konstrukcja
3. Kilka układów zabezpieczających: ochrona przed przeladowaniem, przepięciem, przetężeniem i zwarcieniem
4. Pozostała moc sygnalizowana lampkami LED

## C. Specyfikacja

Rodzaj akumulatora: Akumulator litowo-jonowy

Pojemność: 2600 mAh / 9,6 Wh

Wejście: Micro USB 5 V / 1 A

Wyjście: USB 5 V / 1 A

Wymiary: 102\*24\*22 mm

Waga: 64 g +/- 5 g

Akcesoria: Kabel USB

## D. Obsługa ONPOWER 110

1. Włączanie ONPOWER 110: Krótko nacisnąć przycisk zasilania, wskaźnik LED będzie świecił, oznacza to stan zasilania
2. Wyłączenie ONPOWER 110: Długo wciskać przycisk zasilania (3 s), wskaźnik LED zostanie wyłączony, oznacza to brak zasilania

Uwaga:

1. ONPOWER 110 włącza się automatycznie po podłączeniu
2. ONPOWER 110 wyłącza się automatycznie po 90 sekundach bez ładowania

## E. Ładowanie ONPOWER 110

1. Ładować za pomocą komputera lub adaptera: podłączyć ONPOWER 110 poprzez kabel USB
2. Wskaźniki LED migają podczas ładowania ONPOWER 110
3. Po pełnym naładowaniu będą świecić wszystkie wskaźniki LED

Uwaga: Należy naładować i uruchomić ponownie ONPOWER 110, gdy jest on w stanie blokady lub w stanie ochrony przed zwarcieniem spowodowanym niewłaściwą obsługą

## F. Sprawdzanie pozostałej mocy

Nacisnąć przycisk zasilania, aby sprawdzić pozostałą moc.

Stan naładowania:

Lampki LED	WŁ. WYŁ.	Pojemność	Wskaźnik LED
● ○ ○	● ○ ○	0%-10%	○ Wskaźnik LED miga
● ○ ○	● ○ ○	10%-35%	○ Wskaźnik LED wyłączony
● ● ○	● ● ○	35%-60%	● Wskaźnik LED włączony
● ● ●	● ● ●	60%-100%	

## G. Ładowanie urządzenia

Kompatybilne urządzenia:

iPhone telefon komórkowy MP3/MP4 PSP/NDS

1. Używać oryginalnego kabla USB do przesyłu danych lub naszego standardowego kabla USB, aby podłączyć urządzenie
2. Połączyć urządzenie i ONPOWER 110
3. Włączyć ONPOWER 110
4. Odłączyć urządzenie po zakończeniu ładowania

## H. Ostrzeżenia

1. Przy pierwszym użyciu całkowicie naładować ONPOWER 110
2. Używać standardowego kabla o odpowiedniej specyfikacji, aby zapobiec uszkodzeniu ONPOWER 110
3. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że napięcie urządzenia to 5 V
4. Nie wolno upuszczać, uderzać, demontować lub podejmować samodzielnych prób naprawy ONPOWER 110
5. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą i nie umieszczać ONPOWER 110 w wilgotnym miejscu
6. Nie narażać ONPOWER 110 na działanie źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych
7. Nie pozostawiać ONPOWER 110 w samochodzie w dużym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze, gdyż spowoduje to uszkodzenie produktu
8. Przechowywać ONPOWER 110 poza zasięgiem dzieci
9. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w gniazdach wejściowych i wyjściowych ONPOWER 110, aby zapobiec zwarciom i uszkodzeniom
10. Całkowicie naładować ONPOWER 110 co cztery miesiące, aby zapobiec skróceniu jego żywotności

## I. Gwarancja:

- 2 lata gwarancji na normalne użytkowanie (akcesoria nie są objęte gwarancją).